

**ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ОБЪЕДИНЕННАЯ
АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ» –
Новосибирский авиационный
завод имени В.П. Чкалова**

Филиал ПАО «ОАК» – НАЗ им. В.П. Чкалова

Ползунова ул., д. 15, г. Новосибирск, 630051
тел.: (383) 278 85 01, (383) 278 87 79
факс: (383) 279 10 35
e-mail: info@naz.uacrussia.ru
ОГРН 1067759884598, ОКПО 54159613
ИНН 7708619320, КПП 540543001

119270, Россия, г. Москва,
Лужнецкая наб., д.6, стр.1, оф.310,
тел. +7(499)350-85-07
e-mail: info@nrgdv.ru

№ _____

Уважаемая Светлана Александровна!

В ответ на обзор проведенных Вашей организацией измерений геометрических параметров дефекта на объекте «Образец 1» направляем итоги сличения результатов измерений, полученных оптическим методом при помощи видеомикроскопа ($\text{ПГ} \pm 0,0489 + 0.008$ мм на измеряемом участке) и стереоскопическим способом при помощи эндоскопа.

Сравнительная таблица результатов измерений

№ п/п	Номер дефекта	Измеряемые параметры	Результаты от ООО «Энерджи Девелопмент»	Результаты от филиала ПАО «ОАК» - НАЗ им. В.П. Чкалова	Разница полученных результатов
1	№4	Длина	3,39 мм	3,49 мм	+0,10 мм
		Ширина	-	0,93 мм	-
		Глубина	0,39 мм	0,36 мм	-0,03 мм

Заключение: Разница между полученными значениями обусловлена вероятностью выбора разных точек в одной и той же измеряемой области дефекта, применением оборудования, отличающегося точностными характеристиками, методами измерений и использованием специальных материалов.

Приложение 1: Протокол исследования дефектов на образце 1;

Приложение 2: Изображение дефекта №4.

С уважением,

Главный метролог филиала

А.П. Егунов